


Gamme de fabrication		
Phase 80	Implantation du porte fusible	matériel
		Poste à braser
1	Implanter le supports du fusible comme sur le schéma	
2	Souder les pattes	



Attention positionner la plaque avec les pistes en dessous



Ech : ---	Gamme de fabrication	P80
	Ampli enceintes	